



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานบำบัดน้ำเสีย

ที่ ๗๒๐ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องเดิม

ตามหนังสือรับส่งเสริมการปกครองทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสีย เป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ระยะต้นทาง ๒. ระยะกลาง ๓. ระยะปลายทาง (ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือที่แนบท้ายนี้)

ข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน โดยสภาพแล้วน้ำเสียส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน หอพัก สถานที่จำหน่ายน้ำมัน ร้านอาหาร ฯลฯ และปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำ ให้รวมกันลงสู่พื้นที่ต่ำ และพบว่าภายในเขตเทศบาลฯ ยังมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว จึงสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการสาธารณูปโภคด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป จึงขอรายงานข้อมูลให้ทราบเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รังสรรค์ วงศ์ฟัน
(น.ส.รังสรรค์ วงศ์ฟัน)

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีปรับคุณภาพน้ำ

(นายสุริชัย คำริตา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

(นายวีระชน วรรณวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


๔ ๘.๔.๒๕๖๓

นางสาวกอบแก้ว อินทร์อันทรง
รองปลัดเทศบาล บุคลากรด้านการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

ข้อมูลด้านระบบการจัดการน้ำเสีย
สถานีปรับคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน

๑. ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองลำพูน มีพื้นที่ขอบเขตการปกครองทั้งหมด ๖ ตารางกิโลเมตร



๒. แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน

ระบบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูนมีพื้นที่บริการน้ำเสีย ๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด มีจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร ๑,๗๘๕ คน จำนวนครัวเรือน ๗,๑๖๙ หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) มีแม่น้ำกว้างเป็นแม่น้ำสายหลัก และแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนที่เข้าระบบฯ ดังนี้

แหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน

ลำดับที่	แหล่งกำเนิด	จำนวน (แห่ง)
๑	อาคารชุด/บ้านพัก (คอนโด บ้านเช่า ห้องเช่า)	๔
๒	โรงแรม	๙
๓	หอพัก	๐
๔	สถานบริการ (เสริมสวย (๔) คลินิก (๒๔) อู่ซ่อม/ร้านซ่อม (๑๖))	๒๙
๕	หมู่บ้านจัดสรร	๐
๖	โรงพยาบาล	๐
๗	ภัตตาคาร/ร้านอาหาร	๒๘๖
๘	ตลาด	๒
๙	ห้างสรรพสินค้า	๑
๑๐	สำนักงาน	๐
๑๑	สถานีบริการน้ำมัน	๑

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย


๓.๑) ข้อมูลทั่วไป

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียประมาณ ๒ ไร่ ในที่ดินที่เทศบาลเมืองลำพูนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปริเริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ งบประมาณ ๕๘๓ ล้านบาท เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖

๓.๒) ระบบรวบรวมน้ำเสีย

ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูนเป็นระบบท่อน้ำเสียรวมกับท่อน้ำฝน (Combined System) มีพื้นที่บริการน้ำเสีย ๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมด มีสถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสีย จำนวน ๒ แห่ง ขนาดระบบรวบรวมน้ำเสียสามารถรับน้ำเสียได้ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน

สถานีสูบ	สถานีสูบช่างซ่อม	สถานีสูบบ้านยู
จำนวนเครื่องสูบน้ำ	๓ ชุด (ชำรุด ๑ เครื่อง)	๒ ชุด
ชนิดของเครื่องสูบน้ำ	MOTORTSURUMI รุ่น B และ BZ	MOTORTSURUMI รุ่น B และ BZ
กำลัง (KW)	๑๒.๕๐	๔.๘
ระบบควบคุม	ไฟฟ้า	ไฟฟ้า



๓.๓) ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียตั้งกอนเร่งแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) สามารถรับน้ำเสียได้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีน้ำเสียที่เข้าระบบ ประมาณ ๒,๕๐๐ ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของระบบที่ได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔ บ่อ คือบ่อ CAT-๑ CAT-๒ SAT-๑ และ SAT-๒ ซึ่งมีลักษณะการทำงานของระบบเป็นรอบ โดยแต่ละรอบมีขั้นตอน ดังนี้


๑. ขั้นตอนการเติมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
๒. ขั้นตอนการเติมอากาศ
๓. ขั้นตอนหยุดเติมอากาศ และตกตะกอน
๔. ขั้นตอนการระบายน้ำใส

รายละเอียดบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองลำพูน

บ่อบำบัดน้ำเสีย	ความลึก (เมตร)	ความจุ (ลบ.ม.)
บ่อ CAT-๑	๓	๒,๕๐๐
บ่อ CAT-๒	๓	๒,๕๐๐
บ่อ SAT-๑	๓	๒,๕๐๐
บ่อ SAT-๒	๓	๒,๕๐๐

โดยน้ำเข้าสามารถให้แลกเข้าสู่ถัง จำนวน ๔ ถัง คือถังเติมอากาศแบบต่อเนื่อง ๒ ถัง และถังเติมอากาศแบบเป็นจังหวะ ๒ ถัง โดยแต่ละถังสามารถรับน้ำเสียได้ ๒,๕๐๐ ลบ./วัน จำนวนถังที่ทำงานจะขึ้นกับปริมาณน้ำเสียในช่วงเวลานั้นๆ สามารถควบคุมให้น้ำไหลเข้าสู่ถังได้ถังหนึ่งได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน

ถังอื่น จากนั้นนำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการซึ่งเชื่อมต่อด้วยแสงอัลตราไวโอลูต (UV) (ปัจจุบันไม่ได้เปิดใช้งาน) และนำน้ำที่ได้ไปใช้รดนาต้นไม้



แผนผังระบบสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน

๔. การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ

๔.๑) การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ปัจจุบันมีน้ำเสียที่เข้าระบบเฉลี่วรายวัน ประมาณ ๒,๕๐๐ ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของที่ออกแบบไว้ เปิดเครื่องเติมอากาศวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ลักษณะทางกายภาพของน้ำเข้าระบบใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ที่ ๗.๓๔ และลักษณะทางกายภาพของน้ำออกระบบใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ที่ ๗.๕๖ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีแผนตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบและน้ำออกจากระบบ ในพารามิเตอร์ PH และ DO ทุกวัน สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ เทศบาลฯ ไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าระบบ-น้ำออกจากระบบ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ำในรูป BOD อยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๖๓

ผลการวิเคราะห์น้ำจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำของเทศบาลเมืองลำพูน
(เก็บตัวอย่างในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

พารามิเตอร์	ผลการวิเคราะห์น้ำ	
	คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบ	คุณภาพน้ำออกจากระบบ
PH	๗.๓๔	๗.๔๖
BOD (mg/L)	๑๗.๗๕	๑๓.๒๐
ของแข็งแขวนลอย (mg/L)	๒๐	๑๓
น้ำมันและไขมัน (mg/L)	๕	๑
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (mg/L)	๑.๒๐	๑.๑๗
ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L)	๓.๙	๔.๙

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่สั่ง อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่มาจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวงที่พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แบบท้ายนี้

๕. การบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองลำพูนมีการเดินระบบเอง ดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบได้ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไม่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงความรู้ด้านเทคนิค ประกอบกับขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการควบคุมและซ่อมแซมระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ทำให้บริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สำหรับการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองลำพูนมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่มีแผนการบำรุงรักษา และตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ชำรุด ซึ่งหากเกิดการชำรุดเสียหาย จึงไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันทีทำให้ระบบฯ บำบัดน้ำเสียใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย ๔๒๔,๓๖๒.๓๙ บาท และค่าน้ำประปา ๒๑,๗๘๑.๔๘ บาท

๖. การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองลำพูน มีการเดินระบบเอง และไม่มีการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนตามเทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

๗. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินกิจกรรมด้านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูน มีการประชาสัมพันธ์ด้านการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่ของเทศบาลฯ จะต้องให้อาคารและชุมชนติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน หรือถังตักไขมันก่อนการระบายน้ำสู่ท่อระบายน้ำเสีย

๘. แผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

เทศบาลเมืองลำพูนยังไม่มีแผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

๙. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแก้ไข



๙.๑ เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองลำพูน ชำรุดและเสียหายอยู่ทุกๆ รายการ รวมถึงระบบตรวจน้ำเสียและเครื่องจักรของสถานีสูบน้ำเสีย มีปัญหาด้านท่อน้ำเสียเกิดการอุดตันบ่อย เนื่องจากท่อมีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการเข้าไปทำความสะอาด ดังนั้น เทศบาลฯ ควรจัดทำแผนปรับปรุงระบบ โดยจัดทำเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจัดตั้งบประมาณแผนซ่อมบำรุง และดำเนินการซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว

๙.๒ บุคลากรผู้ดูแลระบบฯ ยังขาดความรู้เชิงพาณิชย์ด้านเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เดินระบบได้ไม่ต่อเนื่อง และเห็นควรให้จัดจ้างบริษัทฯ หน่วยงาน หรือองค์กรเข้ามาดำเนินการแทน โดยพิจารณาองค์การจัดการน้ำเสียซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้เชิงพาณิชย์ด้านน้ำเสียผู้ดูแลระบบแทน


๙.๓ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทึ้งเฉพาะพารามิเตอร์ PH (ความเป็นกรด-ด่าง) และ DO (ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ) จากระบบบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ดังนั้น เทศบาลฯ ต้องจัดทำแผนการเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่เหมาะสมอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี (ช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน) และตั้งงบประมาณในการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วนพารามิเตอร์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และเห็นควรให้เทศบาลฯ ส่งบุคลากรประจำท้องปฏิบัติการของเทศบาลฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม




รายละเอียดการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองลำพูน




สถานีสูบน้ำเสียครึ่งเมืองยัง เป็นสถานีสูบน้ำเสียที่รวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งภายในบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ๒ ตัว สามารถควบคุมการทำงาน Auto หรือ MAN ได้




สถานีสูบน้ำเสียชั่งข้อง เป็นสถานีสูบน้ำเสียที่รวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งภายในบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย ๓ ตัว สามารถควบคุมการทำงาน Auto หรือ MAN ได้




บ่อสูบน้ำเสียหลัก จะรับน้ำเสียเข้าระบบบำบัดจากบ่อสูบย่อยทั้ง ๒ บ่อ และรับน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้บ่อสูบน้ำเสียหลักจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียอยู่ ๖ ตัว และสามารถควบคุมการทำงาน Auto หรือ MAN ได้




เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ เป็นเครื่องมือบอกจำนวนน้ำเสียที่เข้ามาในระบบเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และส่งข้อมูลที่ประมวลผลได้ให้ระบบ SCADA แล้วบันทึกผลการทำงานเป็นวัน ผลที่ได้จะนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และคำนวณค่าไฟฟ้าได้




เครื่องดักขยะอัตโนมัติ เป็นเครื่องจัดที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียขั้นที่ ๑ ในน้ำเสียนั้นมีขยะและวัสดุที่ไม่สามารถจะย่อยสลายได้ ผสมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องคัดแยกขยะออกจากน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อปฏิริยา




ระบบแยกตะกอนหนัก เป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมาก เนื่องในการบำบัดน้ำเสียขั้นที่ ๑ ไม่สามารถแยกวัสดุของแข็ง หิน กรวด ทราย ได้ ดังนั้นระบบแยกตะกอนหนักต้องแยกวัสดุเหล่านี้ออกจากน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่น้ำปูนภิริยา




บ่อแบ่งน้ำ ทำหน้าที่กระจายน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้นมาแล้วเข้าสู่ถังปูนภิริยาเติมอากาศ โดยการกระจายน้ำแบ่งออกเป็น ๔ ช่องทางการไหล ตามจำนวนถังปูนภิริยาเติมอากาศและแบ่งน้ำตามปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้ามาเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นการช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้




ถังปูนภิริยาเติมอากาศมีทั้งหมด ๔ ถังด้วยกัน แต่ละถังมีระยะภายในการว่าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร และลึก ๔ เมตร โดยแบ่งออกเป็นถังปูนภิริยาเติมอากาศตลอดเวลา (Continuous Aeration Tank หรือ CAT) จำนวน ๒ ถัง และถังปูนภิริยาเติมอากาศที่เปิด-ปิดเป็นช่วง (Sequence Aeration Tank หรือ SAT) จำนวน ๒ ถัง ภายในถังปูนภิริยาทั้ง ๔ มีการติดตั้งหัวกระจายอากาศ (Diffuser) ตรงบริเวณพื้นก้นถังโดยติดตั้งเข้ากับหัวจ่ายอากาศที่ต่อมาจากเครื่องเป่าอากาศในห้องเครื่องบริเวณหนีอดงเก็บกักน้ำผ่าน




การบำบัด นอกจากนี้สำหรับถัง SAT-๑ และ SAT-๒ ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งถังเติมอากาศและถังตะกอนยังมีการติดตั้งเครื่องสูบตะกอนหมุนเวียน (Sludge Recirculation Pump) อุปกรณ์ระบายน้ำใส (Decanter) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน และเครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน (Sludge Pump)




ระบบเติมอากาศท่าหน้าที่เติมอากาศในถังปฏิกิริยา CAT-๑ CAT-๒ , SAT-๑, SAT-๒ โดยจะกรุณาน้ำตกgon เพื่อให้จุลินทรีย์ใช้อากาศในการย่อยสลายอนกรีย์ในน้ำเสีย




เครื่องสูบน้ำเข้าเครื่องฆ่าเชื้อโรค เป็นบ่อพักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังปฏิกิริยาเติมอากาศเพื่อสูบน้ำเข้าเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลต์ร้าไวโอลีต (UV) โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ๓ เครื่อง พร้อมด้วยลูกloyควบคุมสำหรับสูบน้ำจากบ่อไปยังอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลต์ร้าไวโอลีต (UV)




เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี เป็นระบบฆ่าเชื้อโรคโดยใช้รังสีอุลต์ร้าไวโอลีต สามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำดีมได้ดี พอกับการใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำทึบที่ที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราแบบมีสปอร์ สาหร่าย ยีสต์ ได้ ลดอัตราไวโอลีตสามารถใช้งานได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ชั่วโมง




เครื่องสูบน้ำเข้าคูเมือง น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคจะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ำเข้าคูเมือง โดยภายในบ่อพักน้ำจะมีเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มจำนวน ๒ เครื่อง พร้อมลูกloyควบคุมเพื่อส่งน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วไปยังคูเมืองหรือแม่น้ำกวาว



เครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน ระบบกำจัดตะกอนส่วนเกินจากถังปฏิกริยาเม็ดวายกัน ๒ ระบบ คือ ลานตากตะกอน (Sludge Drying Bed) และเครื่องรีดตะกอน (Belt Filter Press)



ระบบสูบตะกอนย้อนกลับ ใช้สำหรับสูบตะกอนจากถังปฏิกริยา SAT-๑ และ SAT-๒ ไปยังถังปฏิกริยา CAT-๑ และ CAT-๒ ตามลำดับเพื่อหมุนเวียนตะกอน จุลชีพให้มีอายุตามค่าที่ได้กำหนดไว้



เครื่องรีดตะกอน ทำหน้าที่ลดปริมาตรและแยกน้ำออกจากตะกอน เมื่อตะกอนมีจำนวนมากไม่สามารถใช้ลานตากตะกอนได้ โดยนำตะกอนจะถูกนำไปทำให้ข้นก่อนจะถูกส่งไปยังสายพานที่ขับด้วยลูกกลิ้งเพื่อรีดน้ำออก แล้วใบมีดจะกัดตะกอนสู่ภาชนะเก็บเพื่อตะกอนไปกำจัด หรือนำนำไปปุ๋ยหมักต่อไป

ປະກາສກະທຽບຮັບອຳນວຍການຮັບອຳນວຍການ

ເຮືອງ ກໍາທັນດມມາຕາຮູ້ສານຄວບຄຸມການຮະບາຍນໍາທີ່ຈາກຮະບົນນຳບັດນໍາເສີຍຮົມຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ

ໂດຍທີ່ເປັນການສົມກວດກໍາທັນດມມາຕາຮູ້ສານຄວບຄຸມການຮະບາຍນໍາທີ່ຈາກຮະບົນນຳບັດນໍາເສີຍຮົມຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ

ອາສີຍອໍານາຈຕາມກວມໃນມາຕຣາ ៥៥ ແຫ່ງພຣະຮາບັນຍຸດີສ່າງເສຣິມແລະຮັກໝາຄຸນກາພສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງໜາຕີ ພ.ສ. ແຕກະ ອັນເປັນພຣະຮາບັນຍຸດີທີ່ມີບັນຍຸດີບາງປະກາດເກີ່ວກັນການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສີງກາພຂອງບຸກຄຸລ ຜຶ່ງມາຕຣາ ២៥ ປະກອບກັນມາຕຣາ ៣៣ ມາຕຣາ ៣៥ ມາຕຣາ ៥១ ແລະ ມາຕຣາ ៥៣ ຂອງຮັບຮົມນູ່ມູນແໜ່ງຮາຈອານາຈັກໄທຍ ບັນຍຸດີໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາສີຍອໍານາຈຕາມບັນຍຸດີແຫ່ງກົງໝາຍ ຮັບມົນຕີ່ວ່າການຮະທຽບຮັບອຳນວຍການຮັບອຳນວຍການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງໜາຕີຈຶ່ງອອກປະກາດໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១ ໃນປະກາສນີ້

“ຮະບົນນຳບັດນໍາເສີຍຮົມຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ” ມາຍກວມວ່າ ຮະບົນນຳບັດນໍາເສີຍທີ່ກະທຽບ ຖບວງກຽມ ທີ່ຮັບຮົມນູ່ມູນຈົບປັດກັບຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ມີຮູ້ສານເປັນກຽມ ຮາຈການສ່ວນກົມືກາກ ຮາຈການສ່ວນທົ່ວງດັນຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ຕັ້ງບັນຍຸດີ ໂດຍພຣະຮາບັນຍຸດີທີ່ຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ມີຮູ້ສານເປັນກຽມ ທີ່ຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ຕັ້ງບັນຍຸດີ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງກໍາລັກໃນການໃຫ້ບັນຍຸດີກັບຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ຕັ້ງບັນຍຸດີ

“ບ່ອປັບເສັ້ຍ (Stabilization Pond) ທີ່ຮັບຮົມນູ່ມູນ (Oxidation Pond)” ມາຍກວມວ່າ ບ່ອນຳບັດນໍາເສີຍແບນຊີວິທາຍທີ່ອາສີຍເຕີມອອກຊີເຈັນຕາມຮັບຮົມນູ່ມູນ ທີ່ສາມາດເກີ້ນກັນນໍາເສີຍໄດ້ເປັນຮະຍະເວລາໄຟນໍ້ອຍກວ່າເຈັດວັນ ທີ່ກະລຸນິ້ນປ່ອເດືອນແລະຫລາຍນໍ້ອຕ່ອນເນື່ອງກັນ ໂດຍໃຫ້ຄຳນວານປົມາຕຣອງບ່ອທີ່ຮະດັບຄວາມລືກໄໝເກີນສອງເມຕຣ

ຂໍ້ອ ២ ມາຕຣູ້ສານຄວບຄຸມການຮະບາຍນໍາທີ່ຈາກຮະບົນນຳບັດນໍາເສີຍຮົມຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ ຕ້ອງມີຄ່າດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

(១) ຄວາມເປັນກຽມແລະດ່າງ (pH) ຮະຫວ່າງ ៥.៥ - ៥.០

(២) ບີໂໂອດີ (Biochemical Oxygen Demand) ໄນເກີນ ២០ ນິລິລິກຣິມຕ່ອລິຕຣ ກຣລີ້ໜ່ວຍນຳບັດສຸດທ້າຍເປັນນ່ອປັບເສັ້ຍ (Stabilization Pond) ທີ່ຮັບຮົມນູ່ມູນທີ່ຕັ້ງບັນຍຸດີ ເພື່ອນຳທີ່ຜ່ານການກຽມແລ້ວ (Filtrate BOD)

(៣) ຂອງແບ່ງແຂວນລອຍ (Suspended Solids) ໄນເກີນ ៣០ ມີລັກຮັມຕ່ອລິຕຣ ກຣົມໜ່າຍນຳບັດສຸດທ້າຍເປັນບ່ອປ່ຽນເສົ້ຍຣ (Stabilization Pond) ອີ່ອບ່ອຜື່ງ (Oxidation Pond) ໄນເກີນ ៥០ ມີລັກຮັມຕ່ອລິຕຣ

(៤) ນຳມັນແລະໄຟມັນ (Fat, Oil and Grease) ໄນເກີນ ៥ ມີລັກຮັມຕ່ອລິຕຣ

(៥) ໄນໂຕຮົງທີ່ໝາດ (Total Nitrogen) ໄນເກີນ ២០ ມີລັກຮັມໄນໂຕຮົງຕ່ອລິຕຣ

(៦) ພອສົມພົມທີ່ໝາດ (Total Phosphorus) ໄນເກີນ ២ ມີລັກຮັມພອສົມຕ່ອລິຕຣ

ຂໍ້ ៣ ການຕຽບສອບຄໍາມາຕຽບສານນໍາທີ່ຈາກຮະບັນນຳບັດນໍາເສີຍຮົມຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນໃຫ້ເປັນໄປຕາມ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ລັບນໍາສຸດ ທີ່ American Public Health Association, American Water Work Association ແລະ Water Environment Federation ວ່າງກັນກຳຫັດໄວ້ ອີ່ອຕາມວິທີອື່ນທີ່ຄະນະກຣມກຣຄວບຄຸມມລພິຍປະກາສໃນราชກົງຈານຸບກຍາ ທີ່ນີ້ໃຫ້ເລືອກໃໝ່ວິທີວິເຄຣະໜ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບລັກນະແລະສະພາພອງຕົວອ່າງນໍາ

ຂໍ້ ៤ ການກຣອງຕົວອ່າງນໍາເພື່ອຫາຄ່າປີໂອດີຕາມຂໍ້ ២ (២) ໃຫ້ໃໝ່ວິທີກຣອງຜ່ານກະະດາຍກຣອງໄຍແກ້ວ (Glass Fiber Filter Disk) ທີ່ໃໝ່ໃນກະບວນການກຣອງເພື່ອຫາຄ່າຂອງແບ່ງແຂວນລອຍ (Suspended Solids) ກ່ອນທຳການວິເຄຣະໜ້າຫາຄ່າປີໂອດີທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ລັບນໍາສຸດ

ຂໍ້ ៥ ປະກາສນີ້ໃຫ້ໃໝ່ບັນກັບຕັ້ງແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນປະກາສໃນราชກົງຈານຸບກຍາເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາສ ປນ ວັນທີ ៣ ເມນາຍນ พ.ສ. ២៥៥៣

ສຸວິທີ່ ອຸນກິຕິ

ຮັບມູນຕີວ່າການກຣະທຽບທີ່ຫາຄ່າປີໂອດີ